

О несчастном случае в филиале «Хойникский завод железобетонных изделий» открытого акционерного общества «Мозырский домостроительный комбинат»

06.06.2025 года Гордеенко Артём Александрович совместно с другими работниками прибыл в филиал «Хойникский завод ЖБИ» к 13 часам 00 минут. Переодевшись в специальную одежду, работники приступили к работе. Поскольку арматурные изделия уже были установлены и закреплены в формах, после подачи бетонной смеси на вибробетоноукладчик производилась укладка и уплотнение бетонной смеси в формы для формовки изделий. Работа выполнялась следующим образом: бетонщик Коренько Евгений Геннадьевич после загрузки вибробетоноукладчика бетонной смесью осуществлял его укладку по формам передвигаясь на вибробетоноукладчике по стендовой линии в сторону склада готовой продукции. Гордеенко А.А. передвигаясь по проходу справа производил установку дополнительного груза в виде части металлической рельсы. Движение вибробетоноукладчика осуществлялось без подачи звукового сигнала о начале движения.

Около 17 часов 59 минут Гордеенко А.А. передвигаясь по проходу формовочного цеха обогнал движущийся вибробетоноукладчик и подошел к очередной форме. Установив дополнительный груз в виде части металлической рельсы направился на встречу движущемуся вибробетоноукладчику. Не убедившись в его полной остановке Гордеенко А.А. попытался подойти к форме, однако был прижат вибробетоноукладчиком к гидроцилиндру стенда для формования. От боли Гордеенко А.А. закричал. Услышав крик Гордеенко А.А. Коренько Е.Г. остановил вибробетоноукладчик и спустился на поверхность пола. Подбежав к Гордеенко А.А., Коренько Е.Г. увидел, что он зажат между вибробетоноукладчиком и гидроцилиндром стенда для формования. Позвав на помощь других работников Коренько Е.Г. поднялся к пульту управления и отогнал вибробетоноукладчик назад для того, чтобы освободить Гордеенко А.А. После чего спустился вниз для оказания первой помощи потерпевшему. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи госпитализировали Гордеенко А.А. в медицинское учреждение.

Причинами несчастного случая явилось:

1. нарушение порядка привлечения потерпевшего к выполнению работы на стенде для формования формовочного цеха выразившийся в:

- допуске потерпевшего к работе без обучения и первичной проверки знаний по вопросам охраны труда при выполнении работы на стендовой линии (аб. 19 п. 18 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01 июля 2021 года №53);

- допуске потерпевшего к работе без проведения стажировки по вопросам охраны труда и первичного инструктажа по охране труда при выполнении работы на стендовой линии (аб. 19 п. 18 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01 июля 2021 года №53);

2. не ознакомление потерпевшего под подпись с технологической картой на изготовление плит покрытий и перекрытий железобетонных по СТБ 1383 № ТК-07-2021 (п. 91 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01 июля 2021 года №53);

3. нарушение требований инструкции по охране труда бетонщиком управляющим вибробетоноукладчиком, выразившихся в выполнении работы по укладке бетонной смеси без подачи звукового сигнала перед включением привода на перемещения бетоноукладчика (п. 92.1 Инструкции по охране труда для бетонщика № 26, утвержденной приказом директора филиала «Хойникский завод ЖБИ» 10.08.2020 №252);

4. нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившихся в нахождении на пути движения бетоноукладчика в формовочном цеху (п. 14 Инструкции по охране труда для штукатура № 100, утвержденной приказом директора филиала «Хойникский завод ЖБИ» 10.08.2020 №252).